



## A Arte da Simplicidade

Detecta fugas nas tubagens, ralos de fundo, projectores e juntas de vedação em apenas alguns segundos.

Um equipamento criado para detectar fugas permanentes com o sistema de filtração desligado.

Simplicidade, fiabilidade, precisão e redução de tempo e custos, tudo parte deste novo sistema de detecção de fugas.

Um equipamento indispensável destinado ao Serviço Pós-Venda de todos os profissionais de piscinas

Adaptável a todos os tipos de tubagens,

Sistema mecânico que não requer nenhum ajuste específico, desenhado pela Philandjer para tornar a detecção de fugas muito mais fácil.



O kit completo inclui duas cúpulas, três detectores de diferentes diâmetros e os seus respectivos tampões, um folheto e Garantia de 2 anos.

Introduza simplesmente a base do detector na boca de impulsão, boca de aspiração ou skimmers e observe os movimentos do pistão vermelho!  
Em caso de fuga, o pistão é levado pelo caudal de água para o fundo do detector.

Uma boa forma de visualizar a fuga com caudal imperceptível, uma vez que o pistão irá torná-la visível.




Cúpulas standard de 180mm e 340mm de diâmetro, em alumínio lacado e material compósito.  
Fabricadas e montadas nas nossas instalações em Berat, nas imediações de Toulouse.

Cúpulas feitas à medida, mediante pedido



Após realizado o controlo preliminar das tubagens, as cúpulas irão completar a sua procura, através da implementação de um método tão eficiente como o detector e o pistão.  
É aquilo que chamamos de "Detecção do efeito de sucção".

Ideal para verificação de fugas nos ralos de fundo, projectores e juntas de vedação, assim como skimmers.  
E sem esvaziar a sua piscina!



*A Arte da simplicidade*



Patenteado

Cascais Piscinas e Spas - Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda  
Apartado 2457 EC Cascais 2751-706 Cascais Telem: 962 444 011 · Tel. / Fax. 21 607 5598  
geral@mergulhosalgado.com

www.mergulhosalgado.com www.cascaispiscinasespas.com

**Cascais Piscinas e Spas**



www.  
Mergulho Salgado  
.com

Telm. 962444011



*A Arte da simplicidade*

Defecta fugas nas tubagens, ralos de fundo, projectores e juntas de vedação